


Audi S6, S7, A8, S8 オイルフィルターバイパスバルブの点検/交換改修

サービスキャンペーン通知日	平成 27 年 2 月 4 日
不具合の内容	原動機のおイルフィルター取付部において、バイパスバルブが不適切に装着されている若しくは装着されていないものがある。そのため、オイルフィルターが詰まった場合、バイパスバルブが不適切に装着されていると警告灯が点灯するおそれがあります。
改善の内容	全車両点検し、当該バイパスバルブが不適切に装着されている若しくは装着されていない場合は新品のバイパスバルブを正規の状態に装着します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCEUA	アウディ S6 アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0DN047575~WAUZZZ4GXDN060141 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 1 月 7 日	16	
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN072928~WAUZZZ4G9DN080218 平成 24 年 10 月 15 日~平成 25 年 1 月 7 日	19	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H1DN010866~WAUZZZ4HXDN010056 平成 24 年 9 月 20 日~平成 25 年 1 月 7 日	17	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009658~WAUZZZ4H9DN009707 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 1 月 7 日	5	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009899~WAUZZZ4H9DN015054 平成 24 年 10 月 9 日~平成 25 年 1 月 7 日	8	
			輸入期間の全体の範囲 平成 24 年 9 月 20 日~平成 25 年 1 月 7 日	65	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検(交換)部品を示す。