


Audi Q5/ SQ5 前席サイドエアバッグの交換

リコール届出番号	外-2329	リコール届出日	平成28年4月20日
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (サイドエアバッグインフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席及び助手席のサイドエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、製造が不適切なため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、運転席側あるいは助手席側のサイドエアバッグのインフレーターを良品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8RCNCF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R1FA088769~WAUZZZ8RXFA088656 平成27年3月9日	9台	
	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	WAUZZZ8R2FA087727~WAUZZZ8R8FA087831 平成27年3月9日~平成27年3月28日	3台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月9日~平成27年3月28日	12台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換する部品を示す。