


Audi RS3/ RSQ3 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 2 月 3 日
不 具 合 の 内 容	原動機の油圧制御装置において、油圧制御が不適切なため、エンジンから異音が発生、または、オイルレベル警告灯が誤点灯するおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、エンジン制御プログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- 8UCZGF	アウディ RSQ3	WUAZZZ8U0FR900171~WUAZZZ8UXGR900714 平成 27 年 5 月 8 日~平成 27 年 11 月 5 日	126	
	ABA- 8VCZGF	アウディ RS3	WUAZZZ8V0GA901247~WUAZZZ8VXGA901949 平成 27 年 7 月 15 日~平成 27 年 11 月 5 日	49	
			輸入期間の全体の範囲 平成 27 年 5 月 8 日~平成 27 年 11 月 5 日	175	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。