


Audi Q3/RSQ3 ESPコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 4 月 6 日
不 具 合 の 内 容	ESPコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、エンジン停止後、スリープモードに移行しないことがある。そのため、過大な暗電流が発生し、バッテリーが上がるおそれがある。
改 善 の 内 容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCULB	アウディ Q3 2.0Tq 132kw	WAUZZZ8U0GR015660～WAUZZZ8UXGR030568 平成 27 年 9 月 2 日～平成 27 年 10 月 15 日	1 3 9	
	ABA-8UCULC	アウディ Q3 2.0Tq 162kw	WAUZZZ8U0GR014606～WAUZZZ8UXGR023751 平成 27 年 9 月 2 日～平成 27 年 11 月 5 日	3 2	
	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0GR018249～WAUZZZ8UXGR032224 平成 27 年 8 月 14 日～平成 27 年 11 月 14 日	1 1 8	
	ABA-8UCZGF	アウディ RSQ3	WUAZZZ8U0GR900740～WUAZZZ8UXGR900924 平成 27 年 10 月 15 日～平成 27 年 12 月 8 日	2 9	
			輸入期間の全体の範囲 平成 27 年 8 月 14 日～平成 27 年 12 月 8 日	3 1 8	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。