


## Audi A8 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 5 月 18 日
不 具 合 の 内 容	エンジンの気筒休止機能において、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、休止気筒の切り替え時にトルクのモニタが出来ない場合があります。そのため、警告灯が点灯するとともに、フェールセーフモードになるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- 4HCTNL	アウディ A8 6.3q	WAUZZZ4H0EN013856～WAUZZZ4HXFN022064 平成 26 年 5 月 17 日～平成 27 年 9 月 16 日	24	
			輸入期間の全体の範囲 平成 26 年 5 月 17 日～平成 27 年 9 月 16 日	24	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、プログラム書き換え部を示す。