


Audi S4, S5, Q5, SQ5, A6, A7, A8 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 8 月 4 日
不 具 合 の 内 容	エンジンコントロールユニットにおいて、触媒診断プログラムが不適切なため、触媒が正常であるにもかかわらず触媒が劣化したと誤検知して、エンジン警告灯が点灯するおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0BN033785~WAUZZZ4GXCNO22696 平成 23 年 3 月 7 日~平成 23 年 12 月 29 日	11	
	ABA-4GCGWS	アウディ A6 3.0Tq	WAUZZZ4G0BN024634~WAUZZZ4GXCNO16705 平成 23 年 6 月 16 日~平成 23 年 9 月 17 日	4	
	ABA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H2BN009299~WAUZZZ4HXCNO15630 平成 22 年 12 月 7 日~平成 23 年 12 月 6 日	4	
	ABA-8FCGWF	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0DN005926~WAUZZZ8FXDN002998 平成 23 年 12 月 17 日~平成 26 年 7 月 15 日	68	
	ABA-8KCGWF	アウディ S4/ アウディ S4 7パト	WAUZZZ8K0DA006899~WAUZZZ8KXEA145200 平成 24 年 3 月 12 日~平成 26 年 7 月 15 日	692	
	ABA-8RCTVF	アウディ Q5 3.0Tq	WAUZZZ8R0DA011002~WAUZZZ8RXEA091958 平成 24 年 10 月 9 日~平成 26 年 7 月 15 日	208	
	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	WAUZZZ8R0EA040985~WAUZZZ8RXGA108499 平成 25 年 8 月 16 日~平成 28 年 5 月 10 日	1,126	
	ABA-8TCGWF	アウディ S5	WAUZZZ8T0CA039845~WAUZZZ8TXEA044036 平成 23 年 12 月 29 日~平成 26 年 6 月 9 日	101	
	ABA-8TCGWL	アウディ S5 SB	WAUZZZ8T0CA028635~WAUZZZ8TXEA061869 平成 23 年 12 月 6 日~平成 26 年 7 月 15 日	507	
			輸入期間の全体の範囲 平成 22 年 12 月 7 日~平成 28 年 5 月 10 日	2,721	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。