


Audi A6/ S6 リヤアクスル・トラックロッドの改修

サービスキャンペーン開始日	平成 29 年 2 月 23 日
不 具 合 の 内 容	後部緩衝装置のアームにおいて、取付用ボルト/ナットが製造時に規定の締め付けトルクにて締め付けられていないものがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該取付用ボルト/ナットの締め付け状態を確認し、規定値で締め付けられていない場合は当該アーム取付用ボルト/ナットを新品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCTGA	アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G8GN190956 平成 28 年 6 月 21 日	1 台	
	ABA-4GCYPS	アウディ A6 2.0Tq	WAUZZZ4G1GN190216 平成 28 年 7 月 16 日 WAUZZZ4G1GN190541 平成 28 年 6 月 21 日	2 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 6 月 21 日～平成 28 年 7 月 16 日	3 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検/交換部品を示す。