


Audi A4/A5/S5 エアバッグ取付ボルトの締め付け確認/交換

リコール届出番号	外-2770	リコール開始日	平成31年1月18日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグの取付けボルトにおいて、締め付けトルクが不足しているため、走行振動等により当該ボルトが緩むことがあります。そのため、エアバッグの取付位置がずれ、最悪の場合、エアバッグが正常に展開しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ取付けボルトの取付状態を点検し、規定トルクで締め付けられていない場合は当該ボルトを新品に交換の上、規定トルクで締め付けます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF48JA046471 平成29年10月20日	1	
	ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF58JA058919 平成30年1月5日	1	
	DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 2.0T	WAUZZZF56HA029378 平成29年5月13日	1	
	DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZF58JA053915 平成29年12月12日 WAUZZZF56JA087125 平成30年4月24日	2	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成29年5月13日～平成30年4月24日	5	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検/交換部品を示す。