


## Audi A3/ S3 ヘッドレストの改修

リコール届出番号	外-2817	リコール届出日	平成31年4月17日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部中央座席のヘッドレストにおいて、組立て作業が不適切なため、まくら部と取付ロッドが固定されていないものがあります。そのため、衝撃発生時にまくら部分が外れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドレストの取付けロッドを点検し、不適切なものは良品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8VCZPL	アウディ A3 セダン 40Tq	WAUZZZ8V0J1071225~WAUZZZ8VXJ1090171 平成30年6月13日~平成30年9月13日	65台	
	ABA-8VDJHL	アウディ S3 セダン	WAUZZZ8V0J1072911~WAUZZZ8VXJ1091241 平成30年6月9日~平成30年9月13日	65台	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8V0J1069006~WAUZZZ8VXJ1091918 平成30年6月9日~平成30年9月13日	450台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成30年6月9日~平成30年9月13日	580台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、点検/交換部品を示す。