



Audi S4/ S5/ A6/ A7/ Q7/ A8 燃料パイプの改修

リコール届出番号	外-2818	リコール届出日	平成31年4月17日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、樹脂製燃料パイプ端部の設計時の強度検討が不十分なため、耐久性が不足しています。そのため、走行振動等により、当該パイプ端部の樹脂製エンドキャップ部が破損し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCREB	アウディ A6 オールロード	WAUZZZ4G0GN023586~WAUZZZ4GXHN112342 平成27年7月15日~平成29年6月3日	285 台	
	ABA-4GCREC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0GN004262~WAUZZZ4GXHN121932 平成27年3月18日~平成29年6月16日	590 台	
	ABA-4GCRES	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 パート 3.0Tq	WAUZZZ4G0GN026990~WAUZZZ4GXHN093288 平成27年7月15日~平成29年6月3日	192 台	
	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス	WAUZZZ4M0GD038424~WAUZZZ4MXHD051814 平成28年2月3日~平成29年6月16日	593 台	
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4M0GD053747~WAUZZZ4MXHD039405 平成28年2月3日~平成29年6月3日	88 台	
	ABA-8FCREF	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0FN012376~WAUZZZ8FXGN005064 平成26年8月8日~平成28年9月15日	41 台	
	ABA-8KCREF	アウディ S4 アウディ S4 パート	WAUZZZ8K0FA006081~WAUZZZ8KXFA186086 平成26年7月18日~平成28年1月21日	235 台	
	ABA-8TCREF	アウディ S5	WAUZZZ8T0GA036935~WAUZZZ8TXGA037512 平成26年7月18日~平成28年8月12日	45 台	
	ABA-8TCREL	アウディ S5 SB	WAUZZZ8T0FA000869~WAUZZZ8TXGA066878 平成26年7月15日~平成28年9月28日	202 台	
	DBA-4HCREF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H0EN008091~WAUZZZ4HXHN019989 平成25年12月13日~平成29年6月23日	295 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成25年12月13日~平成29年6月23日	2,566 台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生個所



燃料パイプ

注： は、交換部品を示す。