


Audi A3 オンボードサプライコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-2866	リコール届出日	令和元年6月26日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後退灯において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、原動機始動直後に変速機のギアを後退位置にシフトした場合、数秒の間、後退灯が点灯しません。そのため、保安基準第40条（後退灯の基準）に適合しません。		
改善措置の内容	全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0HA051034～WAUZZZ8VXJA110080 平成 28 年 10 月 29 日～平成 30 年 5 月 30 日	1,987 台	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8V0H1019751～WAUZZZ8VXJ1051838 平成 28 年 10 月 29 日～平成 30 年 5 月 30 日	1,067 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 10 月 29 日～平成 30 年 5 月 30 日	3,054 台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生個所



注： は、プログラム書き換え部を示す。