


Audi Q5 ホイールアーチカバーの取付修正

リコール届出番号	外-2919	リコール届出日	令和元年9月26日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取付の設定が不適切なため、取付部ががたつくことがあります。そのため、走行振動等により取付ボルトが緩み、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、固定ブラケットを追加します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0J2045862～WAUZZZFYXK2015348 平成29年10月2日～平成31年1月23日	456台	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0J2043500～WAUZZZFYXK2011719 平成29年10月2日～平成31年2月12日	543台	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0K2026438～WAUZZZFYXK2039424 平成30年12月17日～平成31年2月12日	37台	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0K2023507～WAUZZZFYXK2040265 平成30年12月17日～平成31年2月12日	371台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成29年10月2日～平成31年2月12日	1,307台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、取付修正部を示す。