

Audi Q5/ SQ5 ホイールアーチカバーの改修

リコール届出番号	外-2920	リコール届出日	令和元年9月26日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取付の設定が不適切なため、取付部ががたつくことがあります。そのため、走行振動等により取付ボルトが緩み、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、固定ボルトを追加します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0K2009431~WAUZZZFYXK2019609 平成30年11月17日~平成31年2月12日	37台	
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0J2027197~WAUZZZFYXJ2248631 平成29年8月7日~平成31年2月12日	495台	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0J2032111~WAUZZZFYXK2002633 平成29年8月12日~平成30年12月17日	88台	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0H2046228~WAUZZZFYXK2015656 平成29年8月3日~平成31年1月23日	2,142台	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0K2026729~WAUZZZFYXK2028200 平成30年12月21日~平成31年2月12日	9台	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0K2027444~WAUZZZFYXK2039617 平成30年12月17日~平成31年2月12日	114台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年8月3日~平成31年2月12日	2,885台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

