


Audi Q3/RSQ3 オンボードサプライコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-2942	リコール届出日	令和元年10月30日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、運転者が不点灯状態を判別できず、保安基準第41条（方向指示器の基準）に適合しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCULB	アウディ Q3 2.0Tq 132kw	WAUZZZ8U0FR017780～WAUZZZ8UXJR103462 平成27年3月28日～平成30年11月29日	2,128	
	ABA-8UCULC	アウディ Q3 2.0Tq 162kw	WAUZZZ8U0FR030805～WAUZZZ8UXHR052409 平成27年5月11日～平成29年7月24日	179	
	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0FR030884～WAUZZZ8UXJR102148 平成27年5月11日～平成30年11月29日	1,885	
	ABA-8UCZGF	アウディ RSQ3	WUAZZZ8U0FR900171～WUAZZZ8UXJR900218 平成27年5月8日～平成30年9月13日	431	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月28日～平成30年11月29日	4,623台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。