


## Audi Q5/ SQ5 リア ホイールアーチカバーのクリップ交換

リコール届出番号	外-2962	リコール届出日	令和元年11月27日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取付クリップの形状が不適切なため、走行振動等により取付クリップが緩むことがあります。そのため、当該クリップが外れ、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、取付クリップを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY0K2009431~WAUZZZFYXK2120195 平成30年11月17日~令和元年8月26日	101台	
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0J2027197~WAUZZZFYXK2135571 平成29年8月7日~令和元年8月26日	553台	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY0J2032111~WAUZZZFYXK2138101 平成29年8月12日~令和元年8月30日	572台	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY0H2046228~WAUZZZFYXK2120715 平成29年8月3日~令和元年9月25日	2,761台	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0K2026438~WAUZZZFYXK2133366 平成30年12月17日~令和元年9月25日	288台	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0K2023507~WAUZZZFYXK2141189 平成30年12月17日~令和元年9月25日	1,751台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月3日~令和元年9月25日	6,026台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。