


Audi A6/A7 ブリーザーパイプの交換

サービスキャンペーン開始日	平成31年 1月 18日
不 具 合 の 内 容	冷却水補助タンクのブリーザーパイプにおいて、材料の選定が不適切なため、耐久力が不足しています。そのため、経時劣化により、耐久寿命より早期に当該パイプが破損し冷却水が漏れるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該ブリーザーパイプを対策品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCYG	アウディ A6 1.8T アウディ A6 アウト 1.8T	WAUZZZ4G0GN025032~WAUZZZ4GXGN153942 平成27年7月15日~平成28年6月21日	119台	
	ABA-4GCYPC	アウディ A7 SB 2.0Tq	WAUZZZ4G0GN028108~WAUZZZ4GXGN183183 平成27年6月20日~平成28年7月16日	619台	
	ABA-4GCYPS	アウディ A6 2.0Tq アウディ A6 アウト 2.0Tq	WAUZZZ4G0GN024012~WAUZZZ4GXGN180204 平成27年7月15日~平成28年7月16日	1,432台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成27年6月20日~平成28年7月16日	2,170台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。