

Audi A7 リアローリンクの改修

サービスキャンペーン開始日	令和元年 9 月 26 日
不 具 合 の 内 容	後部緩衝装置のリアローリンクにおいて、製造誤差により社内基準の耐久性を満たさないものがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該リアローリンクをより耐久性を向上させたものと交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	AAA- F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN003073～WAUZZZF2XKN003940 平成 30 年 7 月 21 日～平成 30 年 8 月 7 日	154 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 7 月 21 日～平成 30 年 8 月 7 日	154 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

