

Audi A8/S8 低圧側パワーステアリングホースの改修

リコール届出番号	外-2971	リコール届出日	2020年1月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧側パワーステアリングホースにおいて、製造工程管理が不適切なため、当該ホースの長さが短くなっているものがあります。そのため、取り回し角度が大きくなることで車両振動等により当該ホースが損傷し、最悪の場合、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操舵力が増大するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングホースを良品に交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4HCDRF	アウディ A8 4.2q	WAUZZZ4H0BN010077～WAUZZZ4HXCN032587 平成22年12月7日～平成24年5月18日	471台	
	ABA-4HCDRL	アウディ A8L 4.2q	WAUZZZ4H0BN006093～WAUZZZ4HXCN033688 平成22年12月16日～平成24年7月5日	99台	
	ABA-4HCEJL	アウディ A8 6.3q	WAUZZZ4H0CN008752～WAUZZZ4HXDN041985 平成23年5月25日～平成25年11月12日	38台	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0 Tq	WAUZZZ4H0DN009806～WAUZZZ4HXDN040822 平成24年8月28日～平成25年12月3日	191台	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0 Tq	WAUZZZ4H0DN017047～WAUZZZ4HXDN039203 平成24年8月28日～平成25年10月23日	54台	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009160～WAUZZZ4HXDN037922 平成24年7月27日～平成25年12月13日	154台	
	ABA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H0BN006045～WAUZZZ4HXCN015630 平成22年12月7日～平成24年1月6日	149台	
	DBA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H0CN018214～WAUZZZ4HXDN039461 平成24年1月6日～平成25年11月12日	257台	
(計8型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月7日～平成25年12月13日	1,413台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



パワーステアリングホース



注： は、交換部品を示す。