

## Audi A6 / A7 スターターオルタネーターの改修

リコール届出番号	外-3096	リコール届出日	2020年9月24日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スターターオルタネーターにおいて、製造公差の設定が不適切なため、ハウジングに隙間が生じているものがあります。そのため、内部に水分が浸入し、スターターオルタネーター内の回路が短絡すると過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、スターターオルタネーターを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF20LN054204～ WAUZZZF2XLN060284 令和2年3月19日～令和2年5月22日	153	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7SB 40TDIq	WAUZZZF20LN053781～ WAUZZZF2XLN070331 令和2年3月19日～令和2年5月22日	87	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年3月19日～令和2年5月22日	(計240台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



スターターオルタネーター

注：  は、交換する部品を示します。