


Audi TTS 触媒コンバーターの改修

リコール届出番号	外-3135	リコール届出日	2020年12月8日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス発散防止装置において、触媒コンバーターの製造工程管理が不適切なため、正規と異なる触媒コンバーターが組み付けられているものがあります。そのため、早期に劣化してエンジン警告灯が点灯するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、触媒コンバーターの部品番号を確認し、該当する場合は触媒コンバーターを正規品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FVCJXF	アウディ TTS	TRUZZZV0L1002291～TRUZZZFVXL1005229 令和元年12月4日～令和2年4月11日	42	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月4日～令和2年4月11日	(計42台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



触媒コンバーター

注： は、点検および交換部品を示します。

識別：左ドアストライカの下に「26N8」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

