


## Audi A8 アンチロールバーの改修

サービスキャンペーン通知日	2020年6月17日
不具合の内容	アンチロールバーにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、アンチロールバーの製造工程で傷が生じているものがあります。そのため、走行振動等により本来の耐用年数よりも早期に亀裂が生じ、異音が発生するおそれがあります。
改善の内容	全車両、アンチロールバーを良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80KN018290～ WAUZZZF88KN018831 令和元年5月10日～令和元年6月22日	3	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月10日～令和元年6月22日	(計3台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。