

## Audi A6 / A7 スターターオルタネーターの改修

リコール届出番号	外-3156	リコール届出日	2021年1月19日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スターターオルタネーターにおいて、製造公差の設定が不適切なため、ハウジングに隙間が生じているものがあります。そのため、内部に水分が浸入し、スターターオルタネーター内の回路が短絡すると過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、スターターオルタネーターの識別番号を確認し、該当する場合は対策品に交換します。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF21LN045284～ WAUZZZF2XLN043713 令和元年12月4日～令和2年3月13日	13	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7SB 45Tq	WAUZZZF26LN017772 令和元年12月4日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月4日～令和2年3月13日	(計14台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和2年6月30日付け届出番号「外-3052」で届出したものであるが、弊社インポートセンターでも同様の交換作業を行った上で車両を出荷しているものの、この中に作業を行わず出荷された車両が含まれているおそれがあるため、交換作業が実施されているか、再度確認を行うことを目的とし届出するものである。

### 不具合発生箇所



スターターオルタネーター

注：  は、点検・交換する部品を示します。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「2717」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

