


Audi A4 / A4 allroad / S4 / RS 4 / A5 / S6 / A8 / S8 / Q7 ダッシュパネルインサートのプログラム改修

リコール届出番号	外-3214	リコール届出日	2021年5月18日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルインサートにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、シートベルト非着用時、シートベルト警告灯が1回あるいは短時間のみしか点灯せず、警告音も1回しか鳴らないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルインサートのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M8MD001665 令和2年12月16日	1	
	3AA-8WDDWA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40LA075529～ WAUZZZF4XLA079314 令和2年9月1日～令和2年10月13日	51	
	3AA-8WDDWF	アウディ A4 45Tq	WAUZZZF40LA074963～ WAUZZZF4XLA080771 令和2年9月1日～令和2年12月16日	229	
	3AA-8WDEM	アウディ A4 35T	WAUZZZF40LA074803～ WAUZZZF4XLA080754 令和2年9月1日～令和2年12月17日	398	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF21MN011847 令和2年12月16日	1	
	3AA-F5DDWL	アウディ A5 SB 45Tq	WAUZZZF53MA000804～ WAUZZZF5XMA000802 令和2年11月13日～令和2年12月1日	3	
	3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF84MN003438～ WAUZZZF8XMN003489 令和2年12月16日～令和2年12月16日	4	
	3AA-F8CXFY	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF83MN003415 令和2年12月16日	1	
	3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF81MN003414～ WAUZZZF86MN003490 令和2年11月13日～令和2年12月16日	3	
	3BA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40LA074445～ WAUZZZF4XLA078521 令和2年9月1日～令和2年12月17日	102	
	3BA-8WDECF	アウディ RS4 アバント	WUZZZF40LA901883～ WUZZZF4XLA901891 令和2年11月13日～令和2年12月17日	36	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4M2MD001662 令和2年12月16日	1	
	(計12型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月1日～令和2年12月17日	(計830台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



ダッシュパネルインサート



シートベルト警告灯

注： は、プログラムを更新する部品を示す。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「90P5」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

