


## Audi A6 / S6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 ダッシュパネルの 助手席エアバッグ開口部の改修

リコール届出番号	外-3229	リコール届出日	2021年6月16日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルにおいて、製造工程が不適切なため、助手席エアバッグの開口部が正しく加工されていないものがあります。そのため、衝突時にエアバッグが完全に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の負傷を負うおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルの助手席エアバッグの開口部を点検し、不具合品が組み付けられている場合は、修正作業を行います。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF28MN905267 令和3年2月13日	1	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF20MN904047～ WUAZZZF27MN904157 令和2年12月7日～令和3年1月20日	2	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF23MN905435～ WUAZZZF2XMN904170 令和2年12月3日～令和3年2月4日	3	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF24MN029064 令和3年1月9日	1	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF28MN027205 令和3年1月9日	1	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN048273～ WAUZZZF2XLN023106 令和元年11月21日～令和3年1月9日	21	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20LN023129～ WAUZZZF29LN086455 令和元年12月4日～令和2年7月28日	12	
	3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF22MN025319 令和3年1月9日	1	
	3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF21MN046680～ WAUZZZF2XMN024385 令和2年12月17日～令和3年2月13日	2	
	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF28MN027348 令和2年12月17日	1	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF23LN058733～ WAUZZZF2XMN027285 令和2年4月25日～令和3年1月20日	4	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN071891～ WAUZZZF2XLN002675 平成31年2月6日～令和2年1月9日	62	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN025610～ WAUZZZF2XLN006810 平成30年7月21日～令和2年7月28日	348	
(計13型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和3年2月13日	(計459台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


不具合発生箇所



ダッシュパネル



助手席エアバッグ開口部(ダッシュパネルの下側)



加工不良箇所

注：  は、点検・修正作業を行う部品を示します。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「70I2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

