

Audi A6 / A7 ダッシュパネルの助手席エアバッグ開口部の改修

リコール届出番号	外-3277	リコール届出日	2021年9月22日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルにおいて、製造工程が不適切なため、助手席エアバッグの開口部が正しく加工されていないものがあります。そのため、衝突時にエアバッグが完全に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の負傷を負うおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルの助手席エアバッグの開口部を点検し、不具合品が組み付けられている場合は、修正作業を行います。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF21LN050694～ WAUZZZF24LN044338 令和2年2月4日	2	
	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF29LN065833～ WAUZZZF2XLN095522 令和2年4月11日～令和2年9月9日	3	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF21LN059511 令和2年3月19日	1	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF22KN129452～ WAUZZZF29KN063188 平成31年2月6日～令和元年8月23日	2	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN003753～ WAUZZZF2XKN004263 平成30年7月21日～平成31年2月8日	113	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和2年9月9日	(計121台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。


(備考)

本件は、令和3年6月16日付け届出番号「外-3229」で届け出たものですが、補修部品として供給されたダッシュパネルについても同様であることが判明したため、補修部品が組み付けられた車両を追加し、新たに届け出るものです。

不具合発生箇所



ダッシュパネル



助手席エアバッグ開口部(ダッシュパネルの下側)



加工不良箇所

注： は、点検・修正作業を行う部品を示します。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「70I2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

