


Audi A1 カムシャフトの位置補正の改修

サービスキャンペーン通知日	2021年4月7日
不具合の内容	エンジンコントロールユニットにおいて、製造工程管理が不適切なため、カムシャフトの製造公差を補正していないものがあります。そのため、原動機が滑らかに動作しないおそれがあります。
改善の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの補正を行います。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	3BA-GBDAD	アウディ A1 35T cod	WAUZZZGB3LR005263～ WAUZZZGB7LR002401 令和元年10月8日～令和元年11月22日	4	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和元年10月8日～令和元年11月22日	(計4台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、補正を行う部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「24FL」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

