

## Audi Q8 / RS Q8 フロントーフモジュールのマイク配線の改修

サービスキャンペーン通知日	2021年6月16日
不具合の内容	フロントルーフモジュールに組み付けられているマイクにおいて、製造工程管理が不適切なため、マイクに接続されている配線が左右逆に取り付けられています。そのため、ナビゲーション等の音声制御システムの認識が不安定になるおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該配線を入れ替えて接続します。


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10MD012596～ WAUZZZF1XMD019006 令和3年1月9日～令和3年2月4日	63	
	3AA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15MD014649 令和3年1月15日	1	
	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUAZZZF10MD018985～ WUAZZZF1XMD019061 令和3年1月20日～令和3年2月13日	17	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年1月9日～令和3年2月13日	(計81台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



フロントルーフモジュールのマイク



注：  は、配線を入れ替える部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「97FA」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

