


Audi S5 ボンネットのヒートシールド取り付け改修

サービスキャンペーン通知日	2021年11月17日
不具合の内容	ボンネットにおいて、製造工程管理が不適切なため、ヒートシールドが取り付けられていないものがあります。そのため、エンジン停止後に触媒の熱がボンネットに伝わり、ボンネットが熱により一時的に小変形するおそれがあります。
改善の内容	全車両、ボンネットにヒートシールドを取り付けます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3BA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF52MA037634～ WAUZZZF57MA037032 令和3年4月14日	2	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月14日	(計2台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、取り付ける部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「26P1」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

