


Audi e-tron GT / RS e-tron GT シートベルトバックルの配線の取り直し改修

リコール届出番号	外-3393	リコール届出日	2022年5月10日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置において、後部中央座席用シートベルトバックルの配線の取り回しが不適切なため、ISOFIX 取り付け金具フックと配線が干渉することがあります。そのため、年少者用補助乗車装置が正しく固定できないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、後部中央座席用シートベルトバックルの配線の取り回しを点検し、正しい配線位置に取り回します。また、配線が干渉により損傷している場合は、配線を含むシートベルトバックルを新品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW1N7901872～ WAUZZZFWXN7902017 令和3年8月6日～令和3年12月1日	15	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXN7003481 令和3年9月24日～令和3年11月2日	11	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月6日～令和3年12月1日	(計26台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、修正を行う部品を示します。

識別：車体側の左リアドアヒンジの下に「72M6」と記入したステッカーを貼付してあります。

