

Audi A1 ダッシュパネルインサートのプログラム改修

リコール届出番号	外-3508	リコール届出日	2022年11月2日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルインサートにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、助手席および後部座席のシートベルト非着用の警告表示および警告音が作動しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルインサートのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-GBDAD	アウディ A1 35T cod	WAUZZZGB0NR004798～ WAUZZZGB9NR003603 令和3年11月25日～令和4年3月17日	15	
	3BA-GBDKL	アウディ A1 25T	WAUZZZGB0NR004977～ WAUZZZGBXNR023794 令和3年11月25日～令和4年6月25日	310	
	3BA-GBDKR	アウディ A1 CC 30T	WAUZZZGB0NR018281～ WAUZZZGBXNR022211 令和4年1月20日～令和4年4月12日	90	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年11月25日～令和4年6月25日	(計415台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「90U8」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

