


## Audi Q5 エアバッグコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年5月10日
不具合の内容	エアバッグコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、イグニッションをオンにした直後の60秒間、後部座席のシートベルトの装着状況に関係なく、インフォテイメントディスプレイにシートベルトが装着されているマークを表示するおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該不具合が発生しているか確認し、不具合が発生している場合は、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3CA-FYDTPS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0M2043498～ WAUZZZFYXM2049065 令和3年1月18日～令和3年2月15日 (輸入期間の全体の範囲)	348	
			令和3年1月18日～令和3年2月15日	(計348台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「69DI」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

