


Audi A6 / A7 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年8月4日
不具合の内容	エンジンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、スタートストップモードからの再始動時にシリンダーの割り当てが正しくなくなることがあります。そのため、燃料が正しく噴射することができず、エンジンがスムーズに回転しなくなったり、エンジン出力が減少したりするおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF20LN053795～ WAUZZZF2XNN043343 令和2年3月19日～令和4年4月25日	959	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7 SB 40TDIq	WAUZZZF20LN053781～ WAUZZZF2XNN036537 令和2年3月19日～令和4年4月12日 (輸入期間の全体の範囲) 令和2年3月19日～令和4年4月25日	422	
				(計1,381台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「24IF」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

