

Audi A8L ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年6月29日
不具合の内容	ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、過去の修理時に更新したプログラムが不適切なため、レーン逸脱警告機能のオン/オフ切り替えボタンがタッチパネルディスプレイに表示されないことがあります。イグニッションスイッチをオンにするたびに、当該機能は自動的に作動するため、手動で当該機能を切断することができないおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF88KN018831 令和元年6月22日	1	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和元年6月22日	(計1台)	

不具合発生箇所



不具合発生箇所



ドライバーアシストシステムコントロールユニット



レーン逸脱警告のオン/
オフ切り替えボタン

注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「91DK」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

