

## Audi A1 / Q2 / SQ2 / Q3 / RS Q3 レーンガイド機能の改修

リコール届出番号	外-3644	リコール届出日	2023年7月4日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援システムのレーンガイド機能（アダプティブクルーズアシストシステムの一部）の制御プログラムにおいて、開発時の評価が不十分なため、プログラムに不備があります。このため、ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適合していません。		
改善措置の内容	全車両、当該システム用のフロントカメラのコントロールユニットを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F3DFY	アウディ Q3 35T	WAUZZZF30P1069937～ WAUZZZF3XP1117606 令和5年1月5日～令和5年5月11日	629	
	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUZZZF30P1903369～ WUZZZF3XP1904433 令和5年1月5日～令和5年5月11日	32	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGA2PA019540～ WAUZZZGAXPA024355 令和5年1月28日～令和5年4月22日	7	
	3BA-GADPC	アウディ Q2 35T Cod	WAUZZZGA0PA019911～ WAUZZZGAXPA032083 令和5年1月28日～令和5年5月11日	234	
	3BA-GBDKL	アウディ A1 25T	WAUZZZGB0PR005369～ WAUZZZGBXPR041988 令和4年8月22日～令和5年4月25日	728	
	3DA-F3DFGF	アウディ Q3 35TDIq	WAUZZZF32P1108897～ WAUZZZF3XP1106847 令和5年4月6日～令和5年4月22日	9	
	3DA-GADFG	アウディ Q2 35TDI	WAUZZZGA0PA022307～ WAUZZZGAXPA028034 令和5年1月28日～令和5年4月25日	24	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月22日～令和5年5月11日	(計1,663台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 不具合発生箇所



基準不適合発生箇所



フロントカメラ

注：  は、プログラムを書き換える部品を示します。

識別： 「45K2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。  
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

