

## Audi Q3 レーンガイド機能の改修


リコール届出番号	外-3703	リコール届出日	2023年10月12日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援システムのレーンガイド機能（アダプティブクルーズアシストシステムの一部）の制御プログラムにおいて、開発時の評価が不十分なため、プログラムに不備があります。このため、ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適合していません。		
改善措置の内容	全車両、当該システム用のフロントカメラのコントロールユニットを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F3DFY	アウディ Q3 35T	WAUZZZF31P1141115 令和5年7月31日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年7月31日	(計1台)	

(備考)

本件は、令和5年7月4日付け届出番号「外-3644」で届け出たものですが、生産工場に対策作業が正しく実施されなかった車両があったことが判明したため、対象車両を追加して届け出るものです。

### 不具合発生箇所



注：  は、プログラムを書き換える部品を示します。

識別： 「45K2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

