


Audi e-tron GT / RS e-tron GT 高電圧バッテリーの点検改修

リコール届出番号	外-3799	リコール届出日	2024年6月20日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、不適切に製造されたバッテリーモジュールが内蔵されたものがあります。そのため、バッテリーモジュールの内部短絡が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、専用テスターを使用して車両を点検し、異常が確認された場合は該当するバッテリーモジュールを良品と交換します。また、車両が入庫するまでの間、充電量を80%までに制限するようユーザーに周知を行います。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW0N7902074～ WAUZZZFWXP7903459 令和3年9月24日～令和6年1月30日	278	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXP7007615 令和3年9月24日～令和5年11月1日	378	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月24日～令和6年1月30日	(計656台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



基準不適合発生箇所

高電圧バッテリーモジュール

注： は、点検の結果・交換する部品を示します。

識別： 「93VN」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

