


Audi TT/ R8 タカタ製エアバッグの改修

リコール届出番号	外-2833	リコール届出日	平成31年4月23日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがあります。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあります。		
改善措置の内容	運転席用エアバッグインフレーターを対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4SCSPD	アウディ R8 V10 plus	WUZZZFX0G7901413～WUZZZFXXH7902764 平成28年5月6日～平成29年3月15日	64	
	ABA-4SCSPF	アウディ R8 V10	WUZZZFX0G7901525～WUZZZFXXH7902540 平成28年5月6日～平成29年1月25日	58	
	ABA-FVCHH	アウディ TT 2.0T	TRUZZFV0G1005259～TRUZZFVXG1021551 平成27年8月21日～平成28年7月16日	1,255	
	ABA-FVCHHF	アウディ TT 2.0Tq	TRUZZFV0G1001566～TRUZZFVXH1015606 平成27年7月22日～平成29年4月7日	2,032	
	ABA-FVCJS	アウディ TT 1.8T	TRUZZFV0H1000628～TRUZZFVXH1015556 平成28年7月23日～平成29年3月15日	889	
	ABA-FVCJXF	アウディ TTS	TRUZZFV0G1002281～TRUZZFVXH1014875 平成27年7月22日～平成29年4月7日	737	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月22日～平成29年4月7日	5,035台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。