


Audi S6/ S6 アバント/ S7 SB/ A8 4.0 Tq/ A8L 4.0Tq 4.0TFSI(CEU/CGT 型)エンジンに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 25 年 11 月 7 日
不具合の内容	<p>①冷却系統において、エンジン制御及びトランスミッション制御プログラムが不適切なため、故障が発生していないのにエンジン警告灯もしくはトランスミッション警告灯が点灯するおそれがあります。</p> <p>②サーモスタット内部のシール部のあたり面の平面度が不適切なため、サーモスタットを閉じていても微量の漏れが発生するおそれがあります。</p> <p>③冷却水のクイックジョイントのシールのあたり面の加工精度が不適切なため、微量のにじみが発生するおそれがあります。</p> <p>④未舗装路を走行すると、前部グリルより小石が入り込み、インタークーラー用ラジエータフィンに変形が発生するおそれがあります。</p> <p>⑤ACF ホース取付用クランプが不適切なサイズのため、ホースが変形しクランプ跡が出来るおそれがあります。</p> <p>⑥エンジンオイルのフィルターネックの外側部分の材質が不適切なため、整備作業時等に損傷するおそれがあります。</p>
改善の内容	<p>①エンジン制御及びトランスミッション制御プログラムを書き換えます。</p> <p>②サーモスタットを良品と交換します。</p> <p>③クイックジョイントを対策品と交換します。</p> <p>④小石が入り込まないガード(グリル)を当該ラジエータ前部に装着します。</p> <p>⑤ACF ホース取付用クランプを正規品に交換し、ACF ホースも新品に交換します。</p> <p>⑥オイルフィルターネックを対策品に交換します。</p>

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCEUA	アウディ S6/ アウディ S6アバント	WAUZZZ4G0DN026452 ~ WAUZZZ4GXDN132553 平成 24 年 7 月 27 日~平成 25 年 5 月 25 日	163	
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN024393 ~ WAUZZZ4GXDN138966 平成 24 年 7 月 20 日~平成 25 年 6 月 8 日	136	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009806 ~ WAUZZZ4HXDN025138 平成 24 年 8 月 28 日~平成 25 年 5 月 25 日	115	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009658 ~ WAUZZZ4HXDN029383 平成 24 年 8 月 28 日~平成 25 年 5 月 25 日	40	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009160 ~ WAUZZZ4HXDN028119 平成 24 年 7 月 27 日~平成 25 年 5 月 25 日	141	
			輸入期間の全体の範囲 平成 24 年 7 月 20 日~平成 25 年 6 月 8 日	計 595 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部位を示す。その他は交換又は追加装着部品。