


Audi A7 SB 3.0 Tq/ S7 SB  
トランク内水抜きバルブの取付

サービスキャンペーン通知日	平成 25 年 11 月 7 日
不具合の内容	トランク内の水抜きバルブ装着部に誤って栓がしてあるため排水が出来ません。
改善の内容	栓を外し水抜き用のバルブを装着します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0 Tq	WAUZZZ4G0BN006778 ~ WAUZZZ4GXCN071154 平成 23 年 1 月 13 日~平成 24 年 1 月 6 日	1,067	
	DBA-4GCGWC		WAUZZZ4G0CN083541 ~ WAUZZZ4GXDN020853 平成 23 年 12 月 29 日~平成 24 年 8 月 28 日	615	
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN024393 ~ WAUZZZ4GXDN024756 平成 24 年 7 月 20 日~平成 24 年 10 月 9 日	30	
			輸入期間の全体の範囲 平成 23 年 1 月 13 日~平成 24 年 10 月 9 日	計 1,712 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

**不具合発生箇所**



栓がしてある状態

注：  は、装着部品を示す。