



## Audi A6, S6, A8, A8L, A8 ハイブリッド, S8 リヤ・ローラーブラインドのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	平成 25 年 11 月 7 日
不具合の内容	車両後部の日除け用のサンブラインドにおいて、コンビニエンスシステム制御コンピュータの制御プログラムが不適切なため、頻繁に不要なスイッチの ON-OFF を繰り返すと、停止のための位置を認識しなくなり、正規の位置で停止しない恐れがあります。
改善の内容	コンビニエンスシステム制御コンピュータの制御プログラムを更新します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCGWS	アウディ A6 3.0Tq	WAUZZZ4G0BN022222 ~ WAUZZZ4GXCN066133 平成 23 年 5 月 12 日～平成 24 年 1 月 6 日	303	
	DBA-4GCGWS	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 アバント 3.0Tq	WAUZZZ4G0CN081675 ~ WAUZZZ4GXDN091129 平成 23 年 12 月 29 日～平成 25 年 3 月 15 日	190	
	ABA-4GCEUA	アウディ S6/ アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0DN059547 ~ WAUZZZ4GXDN089798 平成 24 年 7 月 31 日～平成 25 年 3 月 18 日	44	
	ABA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H0BN006045 ~ WAUZZZ4HXC�015630 平成 22 年 12 月 7 日～平成 24 年 1 月 6 日	152	
	DBA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4H0CN018214 ~ WAUZZZ4HXDN021218 平成 24 年 1 月 6 日～平成 25 年 3 月 15 日	194	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0 Tq	WAUZZZ4H0DN009806 ~ WAUZZZ4HXDN017623 平成 24 年 8 月 28 日～平成 25 年 3 月 15 日	92	
	ABA-4HCDRF	アウディ A8 4.2q	WAUZZZ4H0BN010077 ~ WAUZZZ4HXC�032587 平成 22 年 12 月 7 日～平成 24 年 6 月 5 日	595	
	ABA-4HCEJL	アウディ A8 6.3q	WAUZZZ4H0CN008251 ~ WAUZZZ4HXDN010025 平成 23 年 4 月 14 日～平成 25 年 2 月 13 日	55	
	DAA-4HCHJA	アウディ A8 ハイブリッド	WAUZZZ4H0DN009823 ~ WAUZZZ4HXDN014513 平成 24 年 10 月 29 日～平成 25 年 1 月 7 日	113	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009658 ~ WAUZZZ4HXDN020098 平成 24 年 8 月 28 日～平成 25 年 3 月 18 日	28	
	ABA-4HCDRL	アウディ A8L 4.2q	WAUZZZ4H0BN006093 ~ WAUZZZ4HXC�033688 平成 22 年 12 月 16 日～平成 24 年 7 月 5 日	134	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009160 ~ WAUZZZ4HXDN020909 平成 24 年 7 月 27 日～平成 25 年 3 月 18 日	112	
			輸入期間の全体の範囲 平成 22 年 12 月 7 日～平成 25 年 3 月 18 日	計 2,012 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



コンビニエンスシステム  
制御コンピュータ