


Audi A3 ブレーキコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	平成 26 年 7 月 23 日
不具合の内容	電動パーキングブレーキ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、電動パーキングブレーキ解除が不完全な状態となり、ブレーキパッドがディスクローターに擦れることによって異音が発生する場合があります。
改善の内容	全車両、電動パーキングブレーキ制御コンピュータのプログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	不明	アウディ A3SB 1.8Tq	WAUZZZ8V0EA007580~WAUZZZ8V9EA008744 平成 25 年 7 月 10 日	5	
		アウディ A3SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V2EA008455~WAUZZZ8VXE010731 平成 25 年 7 月 10 日	5	
	ABA-8VCJSF	アウディ A3SB 1.8Tq	WAUZZZ8V0EA020636~WAUZZZ8VXE060464 平成 25 年 8 月 15 日~平成 25 年 11 月 12 日	204	
	DBA-8VCPT	アウディ A3SB 1.4T 103kw	WAUZZZ8V0EA034424~WAUZZZ8VXE067785 平成 25 年 9 月 9 日~平成 25 年 11 月 12 日	183	
	DBA-8VCXS	アウディ A3SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0EA010771~WAUZZZ8VXE065549 平成 25 年 7 月 7 日~平成 25 年 12 月 3 日	663	
			輸入期間の全体の範囲 平成 25 年 7 月 7 日~平成 25 年 12 月 3 日	1,060	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム更新部位を示す。