


Audi A6 ハイブリッド, A8 ハイブリッド, Q5 ハイブリッド バッテリーコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	平成 27 年 2 月 4 日
不具合の内容	ハイブリッドシステムマネジメント用バッテリーコントロールユニットの診断プログラムが不適切なため、正常であるにもかかわらずバッテリー異常と誤検知して警告灯が点灯するとともに、モーター走行を停止することがあります。
改善の内容	全車両、ハイブリッドシステムマネジメント用バッテリーコントロールユニットのプログラムを対策されたものに更新します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
アウディ	DAA-4GCHJS	アウディ A6 ハイブリッド	WAUZZZ4G0DN017816~WAUZZZ4GXEN044684 平成 24 年 7 月 2 日~平成 26 年 7 月 18 日	575	
	DAA-4HCHJA	アウディ A8 ハイブリッド	WAUZZZ4H0DN009823~WAUZZZ4HXEN011967 平成 24 年 10 月 29 日~平成 25 年 3 月 31 日	117	
	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 ハイブリッド	WAUZZZ8R0DA014451~WAUZZZ8RXEA034840 平成 24 年 10 月 17 日~平成 25 年 4 月 15 日	162	
			輸入期間の全体の範囲 平成 24 年 7 月 2 日~平成 26 年 7 月 18 日	854	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム更新部位を示す。