


Audi A3 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 2 月 3 日
不 具 合 の 内 容	燃料供給装置の高圧燃料ポンプにおいて、エンジン制御プログラムが不適切なため、急発進を行う際、当該ポンプの燃料圧力が低下するものがある。そのため、エンジン警告灯を点灯させるとともに、エンジン出力が制限されるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、エンジン制御プログラムを書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- 8PCDA	アウディ A3 1.8T	WAUZZZ8POBA100404~WAUZZZ8PXCA134383 平成 23 年 2 月 15 日 ~ 平成 24 年 6 月 6 日	131 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 2 月 15 日 ~ 平成 24 年 6 月 6 日	計 131 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。