


## Audi Q3 6速Sトロニック型自動変速機の交換

サービスキャンペーン開始日	平成29年5月25日
不具合の内容	6速機械式自動変速機のギヤ潤滑用オイルパイプにおいて、当該パイプに取り付けるキャップの製造が不適切なため、正しく成形されていないものがあります。そのため、キャップとオイルパイプの嵌合部からオイルが漏れ、ギヤを潤滑するオイル量が低下し、そのままの状態で使用を続けると、十分な潤滑ができなくなり異音が発生するおそれがあります。
改善の内容	全車両、6速機械式自動変速機(Sトロニック型ギヤボックス)を交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U1HR051956～WAUZZZ8UXHR042074 平成28年12月14日～平成29年2月22日	9台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年12月14日～平成29年2月22日	9台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。



6速Sトロニック型自動変速機