


## Audi A6 ハイブリッド ヒーターエレメントの改修

リコール届出番号	外-2865	リコール届出日	令和元年6月26日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気式の補助ヒーターエレメントにおいて、製造時のコネクタの嵌合が不十分なため、接触不良状態のものが 있습니다。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部分が発熱し、最悪の場合、火災が発生するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、補助ヒーターエレメントのコネクタを点検し、嵌合状態が不適切なものはヒーターエレメントを交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	DAA-4GCHJS	アウディ A6 ハイブリッド	WAUZZZ4G0EN196649~WAUZZZ4GXEN177266 平成26年8月23日~平成26年11月13日	8台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成26年8月23日~平成26年11月13日	8台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、点検/交換部品を示す。