


Audi Q5 アルミホイールの交換

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2941 | リコール届出日 | 令和元年10月30日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 軽合金製ディスクホイールにおいて、ホイール裏面のサイズ表示が誤っております。そのため、保安基準第9条（走行装置等の基準）に適合しません。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該軽合金製ディスクホイールを正しいサイズ表示の新品に交換します。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|--------------|---|------------|----|
| アウディ | DBA-FYDAXS | アウディ Q5 45Tq | WAUZZZFY0J2219915～WAUZZZFYXJ2227245 平成30年8月31日～平成30年10月12日 | 171台 | |
| | | | (輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月31日～平成30年10月12日 | 171台 | |

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、表示部を示す。