


## Audi Q5/SQ5 ウインドレギュレーターの交換

サービスキャンペーン開始日	平成31年3月20日
不具合の内容	前席側窓ガラスの開閉作動を制御するウインドレギュレーターにおいて、制御ケーブルの長さの設定が不適切なため、窓ガラス全閉時に当該ケーブルが破損、ほつれるものがあります。そのため、窓ガラスを閉める際に当該ケーブルが適切に巻き取られず、窓ガラスが全閉しないおそれがあります。
改善の内容	全車両、ウインドレギュレーターを対策品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY0J2027197~WAUZZZFYXJ2135150 平成29年8月7日~平成30年8月7日	303台	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 2.0Tq エアサス	WAUZZZFY0J2032111~WAUZZZFYXJ2137559 平成29年8月12日~平成30年6月13日	314台	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZFY0H2046228~WAUZZZFYXJ2136282 平成29年8月3日~平成30年6月13日	1,642台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成29年8月3日~平成30年8月7日	2,259台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。