


Audi Q8 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

改善対策届出番号	改-604	改善対策届出日	2020年11月25日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、特定の条件下で窒素酸化物(NOx)の排出量が増加するおそれがあります。		
改善対策の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～ WAUZZZF1XLD020994 令和元年5月31日～令和2年5月22日	946	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月31日～令和2年5月22日	(計947台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別：「24FW」と記入したキャンペーンステッカーを左リヤドアヒンジ部車両側下に貼付してあります。

