


Audi e-tron 診断インターフェースのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2020年10月27日
不具合の内容	診断インターフェースにおいて、プログラムが不適切なため、車両がスリープモードに入った後に内部時間が同期されず、ネットワーク回線を経由して車両にアクセスする機能が使用できないおそれがあります。
改善の内容	全車両、診断インターフェースのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033718～ WAUZZZGE9LB033944 令和2年7月1日～令和2年8月19日	32	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和2年7月1日～令和2年8月19日	(計32台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



診断インターフェース

注： は、プログラムを書き換える部品を示します。

識別： 車両識別プレートの下側に、青色で直径5mm程度のマークを塗布します。