


Audi RS Q8 助手席側ドアミラーガラスの改修

リコール届出番号	外-3346	リコール届出日	2022年3月2日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側ドアミラーのミラーガラスにおいて、製造時の工程管理が不適切なため、誤ったミラーガラスが使用されているものがあります。当該ミラーガラスは、寸法が規定より小さいため、法的要件を満たしていないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、助手席側ドアミラーのミラーガラスを正規品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUAZZZF10MD018985～ WUAZZZF1XMD042856 令和2年12月25日～令和3年9月14日	110	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月25日～令和3年9月14日	(計110台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換する部品を示します。

識別：車体側の左リヤドアヒンジの下に「66N2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

